

Rev	3
作成年月日	2020/4/1

IoT 現場監視カメラレンタルサービス

みまわり名人 取扱説明書

(カメラ100V用)

クリアーシステム株式会社

目次

1. はじめに.....	4
2. 付属品.....	5
3. 設置方法.....	6
4. 製品仕様.....	8
5. 安全にお使いいただくために.....	9
6. レンタル終了時の返却先.....	10

改訂履歴

Rev	改訂内容
1	新規作成
2	P.7 ずれ防止、強風対策追加
3	P.7、P.8 クランプ固定タイプ追加

1. はじめに

この度は、監視カメラのレンタルをご利用いただき誠にありがとうございます。
本取扱説明書では、監視カメラのご使用方法並びに注意事項等を記載しております。
ご使用時には本書にそってご利用いただきますようお願い致します。

また、感電等の恐れがありますので、分解等は決して行わないでください。万が一動作しなくなった場合や破損させた場合は、速やかに当社（0836-21-5252）までご連絡ください。

2. 付属品

①カメラ本体




②防水ACケーブル



③付属書類

3. 設置方法

- ①本体取付部と単管等をステンレスバンド等で結束します。




直交クランプで単管とカメラ下部を固定すると、さらにずれ防止として有効です。

- ②防水ACケーブルを本体コネクタに差し込み、プラグをコンセント（AC100V）に差し込みます。

- ③電源が入ると、カメラが左右上下に動き出します。以上で稼働します。

- ④終了するときは、コンセント（AC100V）を抜いてください。

設置の際、上下を直交クランプで挟み込むと、ずれ防止、強風対策としてより効果的です。



クランプ固定タイプ
に随時切り替え中
です。



4. 製品仕様

型式	IOTC-A100
映像	200 万画素
パン・チルト・ズーム	355° ・ 100° 30 倍ズーム(光学 20 倍、デジタル 10 倍)
サイズ(高×横×奥行) カメラ含	バンド固定タイプ : 約 30cm×30cm×30cm クランプ固定タイプ : 約 27cm×16cm×37cm
重量	バンド固定タイプ : 約 3.5kg クランプ固定タイプ : 約 3.2kg
記録媒体	MicroSD128GB
電源	AC100V 15W
セキュリティ	ウェブ管理用ユーザー名/パスワード
使用ソフトウェア	iOS、Android : CamHipro Windows : HiP2P Client
使用環境	0-50℃。湿度 20-80%RH (結露無きこと、防滴・防塵なし の場合)

5. 安全にお使いいただくために

本製品をお使いになる方への危害、物的損害を未然に防ぎ、安全に使用していただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には必ず記載事項をお守りください。

① はじめに

- 本製品を修理、分解、改造しないでください。故障と思った際は、すぐに弊社（0836-21-5252）までお問い合わせください。
- 本製品の上に重いものをのせたり、強い力をかけないでください。
- 本製品は日本国内でご使用ください。

② 電源関係

- 電源コードを使用する際に、束ねる、強く引っ張る、上に物をのせる、加熱する、加工する、無理に曲げる等の行為は絶対にしないでください。
- 電源プラグをコンセントから抜き差しする際には必ずプラグを持って行ってください。
- 濡れた手でケーブルの抜き差しをしたり、作業を行わないでください。
- 使用中は電源を切らないでください。電源が入っていない状態ではリアルタイム映像の監視と映像の録画はできません。
- 電源プラグにほこりや汚れ、水滴、油などが付いている場合は、柔らかい布などでよく拭き取ってから使用してください。
- 電源定格は定格2A以上のAC100Vの電源を使用してください。

③ 使用上の注意・困ったときは

- 必ず通電されていないことを確認してから設置を行ってください。
- 単管パイプに取付ける場合は、ステンレスバンド等をご使用ください。
- 設置される場所や現場の規則に従い、不安定な場所は避けて安全に稼働できる場所へ設置してください。
- 無線パケットの性質上、不特定の時間で撮影データの閲覧・記録ができない場合がございます。
- 回線未提供エリアや無線通信の送受信ができない場所には、本サービスの提供ができません。

④ 映像の確認

●映像が確認できない場合

電源プラグがコンセントにしっかりと挿入されていることを確認してください。
電源プラグを一度抜き、10秒ほど時間を置いて再びコンセントを挿入してください。

時間帯や場所によっては電波の強度が弱くなり映像が安定しない場所があります。
また電波状況によって正しく録画や再生ができない場合があります。

6. レンタル終了時の返却先

<<出荷時の状態にした上で 下記 までご返却ください。>>

返送先：

〒 755-0058 山口県宇部市大字中山 1 1 1 5 番地の 1 0

クリアーシステム株式会社

TEL 0836-21-5252

ご返却時の送料は、ご利用者様のご負担でお願い致します。